





#### **FASSADENSANIERUNG LOGENHAUS FÜRTH**

Dambacher Str. 11 90763 Fürth



#### **BAUHERR**

#### FREIMAURERLOGE ZUR WAHRHEIT UND FREUNDSCHAFT

DAMBACHER STR. 11, 90763 FÜRTH

Sandsteinrestaurieurung: SDC Tel. +49 7951 489-0 Leon

Tel. +49 7951 489-0 Leonhard-Weiss-Str. 2 SDC@stein-denkmal.de 74589 Satteldorf

Gerüstbauarbeiten: Tel. +49 911 99899-0 info@schmidtgulhan.de

SchmidtGulhan Gerüste GmbH Breslauer Str. 388 de 90471 Nürnberg

Glaserarbeiten: Tel. +49 911 778728 Glaserei Rühmling Gebhardtstr. 21 90762 Fürth PLANUNG UND BAULEITUNG Tel. +49 911 7417578 info@ibvw.com IBVW
PLANUNGS- UND INGENIEURBÜRO
WALTER VON WITTKE
JOHANNISSTR. 14, 90763 FÜRTH

RESTAURATORISCHE BERATUNG PRODENKMAL GMBH OBERE KÖNIGSTR. 15; 96052 BAMBERG

GEFÖRDERT VON DER BEAUFTRGTEN DER BUNDESREGIERUNG FÜR KULTUR UND MEDIEN AUF GRUND EINES BESCHLUSSES DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

GEFÖRDERT MIT MITTELN DES BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS FÜR BILDUNG UND KULTUS, WISSENSCHAFT UND KUNST

GEFÖRDERT MIT MITTELN DER STADT FÜRTH



#### **Ergebnisse Fassadenuntersuchung**



- Abschälungen
- Abwitterungen Verzierungen
- Risse Fensterkitt
- Risse Fehlstellen Maßwerke
- Korrosion
- Feuchtigkeitsschäden
- Fugenrisse
- Risse Verzierungen
- Schäden durch Reparaturen (falsche Reparaturmörtel)
- Salze



## Überschmierte nicht abgereinigte Fugen






#### Fuge nicht saniert (ca. 1980)





#### **Endfestigung durch Dauerbefeuchtung**






#### Altergänzungen lösen sich; biogener Bewuchs





#### Risse, aufblätterndes Gefüge





#### Risse, Schalenablösungen






#### Aufsteigende Feuchtigkeit, biogener Bewuchs





#### Risse, Neuergänzungen, Entfestigungen






#### Sperrmörtel, Entfestigungen, Salzbelastung






## Verfärbungen, Verschmutzungen, Hohllagen, Risse, unzureichende Farbanpassung





#### Taubennester, Verunreinigungen





1:50



# Schadenskartierung an 3 Achsen

Lokalisiorung
FASSADE SÜD







#### Hochrechnung auf die Fassade

R: Riss

Rh: Haarriss(e)

Au: Ausbruch

Ab: Abschälung

VAu: Verkittungen


brechen aus

F: Fugenriss



#### **Terminplan**

Stand 30.04.2014





#### Baubeginn 30.07.2014 Gerüstbau







#### Bemusterung Steine und Mörtel 19.08.2014





#### Gerüstbaufertigstellung und Einplanung 25.08.2014








#### Freilegungen







#### Risse, Flechten, Hohlstellen, Absandungen







#### Aufplattungen, Hohlstellen, Blechanschlüsse







#### Vogelnester, Mürbe Stellen







#### Blechanschlüsse, Absandungen







#### Wasserschaden 31.08.2014















#### Entsalzungskompressen







#### Verschmutzungen, Reinigung Muster







#### **Absicherung Kapitelle**







#### Rosetten, Maßwerke







#### Sandung, Mürbe Stelle




# Fassadensanierung Logenhaus Fürth Reparaturstelle alt







#### Löwe nach dem Abstrahlen





#### **Vorbereitung Vierung**








## **Festigung mit KSE**







### Rissverpressung








### Rissverpressung, Packer



IBVW Planungs- und Ingenieurbüro Walter von Wittke, Fürth



## Schlauch geplatzt







## Vierungen, Verzierungen







# Tiefenfugen







### **Dachrinne undicht**





## **Antragungen**







## Vierung, Fugen, Antragung







## Vierung oder Antragung







## Verfugungen, Spritzschutz







## Kompribänder







## Kompribänder







## Fensterkitt und Fugen erneuert






## **Verkittung Fenster**







## **Kartierung - Aufmaß**






#### **Baufortschritt**

Nordseite 95% heute fertig 15.12.2014

Westseite 75% heute 90% bis Ende der Woche evtl. 100 bis 19.12.2014



Ostseite 95% heute fertig 15.12.2014

Südseite 60% heute fertig 30.01.2015 bei passender Witterung